

ZW38-55/T_{1600-31.5}¹²⁵⁰⁻²⁵ 户外交流高压真空断路器安装使用说明书

一、范围

- 1、本《安装使用说明书》规定了ZW38-55/T_{1600-31.5}¹²⁵⁰⁻²⁵型电气化铁道用户外真空断路器的主要技术参数、产品结构以及操作、安装、使用和维护的原理及方法。
- 2、本文件适用于在正常使用条件下，额定电压为55kV的专供电气化铁道自耦变压器供电方式(AT供电方式)中分合负载和开断故障电流使用的单相双极真空断路器。

二、引用标准：

JB 6463-1992	电气化铁道用断路器技术条件
GB 1984-1989	交流高压断路器
DL/T 402-1999	交流高压断路器定货技术条件
GB/T 11022-1999	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 311.1-1997	高压输变电设备的绝缘配合
GB/T 16927.1-2-1997	高压试验技术 第一部分 一般试验条件
GB 3309-1991	高压开关设备常温下的机械试验
GB 4473-1984	交流高压断路器的合成试验
GB 4208-1993	外壳防护等级的分类
GB/T 5582-1993	高压电力设备外绝缘污秽等级
GB11023-1989	高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
GB/T 8905-1998	六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
GB/T 13540-1992	高压开关设备抗地震性能试验
JB/T 7844-1995	气压瓷套通用技术条件
GB12022-1989	工业六氟化硫

三、概述：

ZW38-55/T_{1600-31.5}¹²⁵⁰⁻²⁵型户外交流高压真空断路器是以真空灭弧室为灭弧元件，六氟化硫气体为填充绝缘介质的户外单相双极高压开关设备。

其额定电压为55kV、交流频率为50Hz。

本断路器的操动为弹簧储能式凸轮连杆机构。具备手动和电动储能及手动和电动分合闸操作性能，电动为直流近程和远程操作。

本断路器结构简单，开断能力强，操作功能齐全，无爆炸危险。专供电气化铁道AT供电方式系统分合负载和开断故障电流使用，尤其适用于频繁操作场所。


四、正常使用条件

- 1、周围空气温度：上限：+40℃；下限：一般地区-30℃、高寒地区-40℃。
- 2、海拔：不高于1000m。
- 3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)。
- 4、覆冰厚度不大于10mm。
- 5、空气污秽程度IV级。
- 6、地震：地震烈度不超过8度；无经常性剧烈震动，否则应采取隔震措施。
- 7、周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染。

注：如产品的使用条件超出以上规定的，由用户与制造厂协商确定。

五、产品型号及技术参数：

1、产品型号含义：



2、技术参数：见表1

六、产品结构及工作原理：

1、产品整体结构及外形见图1。

本产品是由两相单极灭弧室极柱、连接横梁、操作机构箱、立柱等部分组成。

2、结构特点及工作原理。

真空断路器的每相通过机械连接起来，以便它能被同时操作。真空断路器在两相绝缘瓷套内部装有真空灭弧室用以开断电流。操作机构、控制设备等安装在操作箱内。

(1) 单极灭弧室

表1.技术参数

序号	名称	单位	数值	备注
1	额定电压	kV	55	
2	最高电压	kV	63	
3	额定雷电冲击耐受电压峰值	kV	325	
4	1 min工频耐受电压	kV	140	
5	额定频率	Hz	50	
6	额定工作电流	A	1250/1600	
7	额定短路开断电流	kA	25/31.5	
8	额定峰值耐受电流	kA	63/80	
9	额定短路关合电流	kA	63/80	
10	额定短时耐受电流	kA	25 (4s)/31.5(4s)	
11	首相开断系数		1.5	
12	上升比率	KV/ μ s	0.75	
13	开断额定短路电流次数	次	20	
14	额定瞬时恢复电压峰值	kV	124	
15	合闸时间	ms	110 ± 10	
16	分闸时间	ms	50 ± 10	
17	合闸速度	m/s	1.3 ± 0.5	
18	分闸速度	m/s	3.0 ± 0.3	
19	电机储能时间	s	< 20	
20	电机电压	V	DC 110/220	
21	电机功率	W	400	
22	电机电源电流	A	9/5 ± 2	
23	分合闸线圈电压	V	DC 110/220	
24	分合闸线圈电流	A	4/2.5	
25	额定SF6气体压力	MPa	0.1(20°C)	
26	气体年泄漏率		< 1%	
27	标准操作循环	O—0.3s—CO—180s—CO		
28	主电路电阻	μ Ω	< 80	
29	总重量	kg	2100	
30	机械寿命	次	10000	

图2表明了单极灭弧室内部结构，它利用真空灭弧室作为开断灭弧室，瓷套内充有SF6气体，真空灭弧室静导杆通过上导电环与上部接线端子相连。

真空灭弧室动导杆通过下部导电环与下部接线端子相连。

真空灭弧室的动导杆连接到绝缘拉杆上，通过绝缘拉杆的垂直运动来分合真空灭弧触头，电流按照下列流道流动：上接线端子→上导电环→真空灭弧室静导杆→真空灭弧室静触头→真空灭弧室动触头→真空灭弧室动导杆→下导电环→下接线端子。

(2) 触头施力机构和两相连接横梁。

触头施力机构耦接到绝缘拉杆上，当真空断路器合闸时在真空灭弧室触头间施加压力。

两相连接器，传递合闸机构产生的合闸力和分闸弹簧机构产生的分闸力。

(3) 操作机构(见图3)

操作机构由合闸机构、合闸弹簧储能机构、分闸机构、缓冲器、控制装置和显示装置等组成。

a) 合闸机构


见图3中分闸状态示意图A：


合闸机构由凸轮、合闸弹簧、滚子、合闸挚子、合闸电磁铁及手动合闸拉杆等组成。由于分闸弹簧在合闸操作过程中对分闸弹簧储能，因而保证断路器在得到分闸指令时可以迅速进行分闸操作。

合闸过程如下：

按合闸按钮或接到远程合闸指令→合闸电磁铁 10

图1. 整体外形图





动作(或拉动合闸手柄)→储能挚子6逆时针转动→合闸弹簧9释放→推动凸轮8逆时针转动→凸轮压动连杆机构4使拐臂16逆时针转动→水平拉杆15向左移动、同时分闸弹簧22储能→绝缘拉杆21带动动触头向上运动→断路器合闸→合闸保持挚子5保持合闸状态。

b) 合闸弹簧储能机构

合闸弹簧储能机构是通过链条传动，使减速机1(电机+减速器)的驱动力矩带动凸轮8逆时针转动压缩合闸弹簧进行储能，储能后由储能挚子保持储能状态。

c) 分闸机构

分闸机构是应用分闸挚子脱扣的方法而使机构分闸。当在合闸状态时或在刚合闸完瞬时又给出分闸命令时，操作机构利用分闸挚子的动作将断路器迅速变成分闸状态。

分闸过程如下：

按分闸按钮或接到远程分闸指令→分闸电磁铁11

动作(或拉动分闸手柄)→分闸半轴23顺时针转动→分闸挚子组12逆时针转动→分闸弹簧22释放→拉动水平拉杆15向右移动→绝缘拉杆21带动动触头向下运动→断路器分闸→连杆组4向下运动脱开合闸保持挚子5后恢复到分闸状态。

(4) 附属装置

附属装置主要包括手动储能联锁机构、断路器分合状态显示机构、储能弹簧储能状态显示机构、SF6气体管道及表系统、电加热器等。

(5) 电气控制设备

电气控制设备可以实现真空断路器的电动分合闸、电气联锁、防跳跃、远近程控制、自动储能及各种保护等功能。

图4为电气原理图。

图5为电气接线图。

七、安装与调整

1、预制地基：按图6施工。

2、开箱和吊装

注意：

- (1) 注意不要损坏绝缘子
- (2) 小心，不要损坏SF6气体管子。

3、检查


开箱后，检查下列项目：

- (1) 对照包装表检查设备名称和数量。
- (2) 检查断路器或设备是否在正常状态。

4、安装

应按下列步骤进行安装：

- (1) 将断路器机构及连同支柱吊装在地基座上固定基础螺栓。
- (2) 吊起单极灭弧室拆下支架放好O型圈。按标记安装在断路器的拐臂箱上待两个单极分别安装好后，将绝缘拉杆和拐臂箱的拐臂连上销子。
- (3) 连接地线。
- (4) 安装电缆保护管。
- (5) 从断路器上去除吊装卡具，并把吊装用螺栓拧进吊装卡具安装孔。
- (6) 进行抽真空、充SF6气并进行检漏。



5、安装后的检查

安装后，应检查下列项目：

- (1) 核实断路器和立柱是否分别与接地线相连。
- (2) 检查电缆保护管是否安装好。
- (3) 检查吊装用具是否已全部拆除。
- (4) 观察瓷套、SF6 气体管路或其它断路器部件是否损坏。
- (5) 检查上下接线端子的安装螺栓是否松动。
- (6) 检查 SF6 气体压力是否正常。

八、使用和维护

1、使用(参照图 7)

(1) 弹簧储能操作

当合闸弹簧在释放完成时，给出电动机转动信号，电动机开始转动并给出一个弹簧储能命令。通过减速器使电机驱动力经链传动增加两倍，通过凸轮逆时针方向旋转，使合闸弹簧储能。储能完成后合闸弹簧通过死点，与合闸凸轮装配的滚轮与合闸定位件啮合，因此电动机停止转动，这

时具备合闸条件(合闸弹簧储能完成)。

(2) 合闸操作

为合上断路器，断路器应处于分闸状态，且合闸弹簧应储能。

当给出合闸命令时，合闸电磁铁励磁，吸引拐臂且与连杆连接的合闸定位件逆时针旋转，并从滚轮上脱开。当合闸凸轮在合闸弹簧力的作用下进一步逆时针旋转时，合闸弹簧被释放。

当合闸弹簧释放时，同时给出弹簧储能命令，合闸弹簧开始储能。

当合闸弹簧释放时，合闸凸轮压迫滚轮然后抑制住合闸状态时的曲柄连杆。当合闸弹簧开始储能时，合闸凸轮从滚轮上脱开，因此，定位件与曲柄连杆机构中间的销钉啮合，于是曲柄连杆保持合闸状态。

当合闸弹簧释放时，合闸凸轮旋转，与主轴相连的链轮开始空转。

(3) 分闸操作


当给出分闸命令时，分闸电磁铁励磁，啮合的轴顺时针旋转。啮合的轴从啮合的拐臂器上释放，分闸定位件也从啮合的拐臂上释放。

当分闸定位件从啮合的拐臂上释放时，分闸定位件从具有分闸弹簧和触头施力弹簧的力的滚子上脱落，因此使主拐臂旋转。曲柄连杆压向左边且曲柄连杆从定位件上释放，因此，机构处于分闸位置。

在分闸操作时，连杆暂时折叠，但在恢复弹簧作用下在合闸操作前曲柄连杆处于分闸位置。


(4) 合一分操作



当在合闸中间或合闸操作刚完成后，又给出分闸命令时，即使滚子



ZW38-55/T1250-25 户外交流高压真空断路器

图 5. 接线图








图8. 慢分慢合工装使用示意图

受凸轮压迫。

分闸操作不受合闸凸轮位置的影响，分闸会顺利完成。

(5) 手动操作

(i) 手动合—分操作

当手动合分操作时，打开门，如需断路器合闸，拉手动操作合闸手柄，要断路器跳开时，拉手动分闸手柄。

注意：在断路器合闸位置时，如果拉手动合闸手柄，释放合闸弹簧，断路器可能因震动损坏，因此，当断路器已合闸时，不要拉这个手动合闸手柄。

(ii) 用手动储能手柄对合闸弹簧储能

a) 通过储能—释放指示器，检查合闸弹簧是否释放。

b) 打开前盖。

c) 打动手动手柄闭锁开关和拐臂，将合闸弹簧手动储能手柄插入手柄插口内，一直插到电动机后的方轴为止。

注意：手柄的插入应一直插到电动机后面的转轴为止，以便二者配合并且储能手柄闭锁装置与手柄棘爪啮合。

d) 按照指示牌上的储能方向箭头所示，逆时针转动手动储能手柄。

由于储能手柄有手柄闭锁装置闭锁，因而可防止反转，即使手放开，也不会转动。

注意 1：如果手柄在手动储能操作未到位时拉出，则合闸弹簧会自然释放。因此转动手柄时，应牢固握住以防止在储能操作的中间拉出手柄。

注意 2：如果闭锁装置从手动手柄的棘爪上脱开，当手柄从手上脱开时，转轴将反转，对操作者有危害。

e) 当滚轮与定位件啮合时，可以听到“卡塔”声音，表示合闸弹簧已储能完毕。对照储能—释放指示器检查合闸弹簧储能和释放位置是否正确(大约手柄转 250 转即可完成储能操作)。

f) 在手动储能操作完成时，应取出手柄。

(iii) 慢合慢分操作 见图 8

慢合慢分工装在维护、检查、调整时用于慢合、慢分。按下列顺序进行：

- a) 断开电源
- b) 通过手动合闸操作，合上真空断路器。
- c) 通过手动分闸操作，分开真空断路器。
- d) 确定合闸和分闸弹簧已经全部释放。
- e) 将慢分慢合工装安装在真空断路器连杆箱的左侧。
- f) 用拐臂将丝杠与螺母拧在一起即可慢分慢合。
- g) 操作后，务必取下慢分慢合工装。

2、维 护

概述：为防止发生故障，保证真空断路器正常工作性能，进行维护和检查是必须的。

尽管维护和检查一般是由用户根据事先决定的标准进行，但此说明书介绍了一般的项目，例如真空断路器主要元件的检查要点，检查的周期和判别标准。以供参考。

(1) 维护间隔时间

维护和检查间隔时间随断路器的工作条件而定。

下述方法可作参考：

每天在工作状态下进行巡视检查。

3年或 1000 次操作后在非工作状态下进行普通检查。

6年后在非工作状态下进行详细检查。

注意：当进行检查时，应进行下列各项：

(i) 当在断路器带电状态下进行巡视检查时，避免进入危险区域。

(ii) 确认润滑油的型号：

(iii) 润滑用油：10 号机油和钙基脂。

(iv) 观察紧固件是否有松动迹象。

释放合闸弹簧和分闸弹簧的方法：

a) 断开电机控制开关。

b) 检查断路器是否处于分闸状态。

注意：当断路器处于合闸状态时，拉手动分闸手柄分开断路器。

c) 拉手动合闸手柄。

注意：合闸弹簧释放，断路器闭合。

d) 拉手动分闸手柄分开断路器。

e) 为了安全通过以上(a)–(d)步，合闸和分闸簧释放。

(v) 检查后，合上电机控制开关，合闸弹簧自动储能。

检查期间，应小心不要把工具掉进断路器内。

(vi) 应用干燥和清洁的布，必要时应用酒精去除油污或其

它污物。

(vii) 检查后：

- a) 不要把工具和材料遗忘在断路器内。
- b) 紧固所有的螺栓螺母。

九、包装与运输

1、包 装：按产品的包装规范进行。

2、运 输

当包装箱准备要运到现场时，应检查下列项目

- (1) 在吊装包装箱时，应把吊装绳扎在设计的起吊位置。
- (2) 为防雨等用乙烯脂罩布盖住包装箱。
- (3) 谨防包装箱跌倒，严禁倒放保持真空管处于垂直位置。
- (4) 为保持平衡应牢固固定。
- (5) 不应使包装箱遭受过分震动。
- (6) 运输车不应突然起动和停止。

3、储 存

当包装箱要储存时，应注意下列项目：

- (1) 不要重叠放置包装箱。
- (2) 包装箱应竖直放置。
- (3) 应设有房顶及地板以防止雨水进入。

十、备品与备件

1、本断路器出厂时，每台随机附带备品备件。

2、用户如需要其它备件须在定货时提出。

十一、定货须知：

定货时应注明下列各项：(如无注明即按说明书上规定办理)。

- 1) 断路器型号、名称和数量；
- 2) 主要技术参数；
- 3) 分、合闸电磁铁线圈电压；
- 4) 储能电机电压；
- 5) 控制回路电压；
- 6) 所需的备品与备件；

定货时如有特殊情况应事先说明，或与制造厂协商确定。

十二、提 示：

注意人身健康与安全，加强环境保护，做好包装物及废弃物的处理！